

**ФОРМА ПАСПОРТА  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК», ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ИНЫХ  
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 100 г. Томск**

<b>Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение</b>				
<b>детский сад общеразвивающего вида №100 г. Томска</b>				
<small>(наименование объекта)</small>				
<b>634057 г. Томск, ул. Говорова, 4 76-00-42, 76-00-42</b>				
<small>(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)</small>				
район города Томска	<b>Ленинский</b>			
1. Форма собственности объекта	<b>муниципальная</b>			
2. Вид деятельности	<b>Дошкольное образование</b>			
3. Пользователь объекта основание пользования	<b>МАДОУ №100</b>			
	<b>Оперативное управление</b>			
4. Размещение объекта	отдельно стоящее здание <b>2 этажа</b>			
	пристроенное <b>нет</b> этажей	_____ этаж в здании		
5. Год постройки объекта/последнего капитального ремонта:	<b>1988/капитального ремонта не было</b>			
6. Объем предоставляемых услуг (полномочия)	185 детей и их родителей			
	<small>(количество обслуживаемых посетителей/день, проходимость)</small>			
7. Доступность услуги для инвалидов: по типу А - полностью доступно, Б - частично доступно, В - доступно на дому, "-" - полностью недоступно				
Нет доступности для работы с инвалидами ОДА, К, Г, С				
	А	Б	В	-
на кресле-коляске (К)				V
с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА)		V		
с поражением зрения (С)				V
с поражением слуха (Г)		V		

8. Доступность элементов здания для различных категорий инвалидов (заполняется на основании натурного обследования)					
Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Единица измерения	Норматив по доступности, установленный для инвалидов	Фактическое состояние, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
<b>8.1. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
<b>8.1.1. Крыльцо или входная площадка</b>					
высота площадки		см	Норматив не установлен	90см	Оборудовать вход, доступный для инвалидов и других маломобильных групп населения
габариты площадки: ширина x глубина	К	см	Не менее 220 x 220	2,5 м*1,5м	
поручни(ограждение) при высоте площадки более 45 см	К, ОДА, С		наличие	отсутствует	Установить водоотвод
Нескользящее покрытие	К, ОДА, С		наличие	имеется	Оборудовать твердой, не допускающей скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров
навес	К, ОДА		наличие	отсутствует	Оборудовать вход , доступный для инвалидов и других маломобильных групп населения
<b>лестница наружная</b>					
Нескользящее покрытие	ОДА, С, Г		наличие	отсутствует	Установить в ремонт
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	отсутствует	Установить в ремонт
контрастная окраска наличие первой и последней ступеней	С		Наличие	отсутствует	Установить в ремонт
поручни с двух сторон	ОДА		Наличие	Имеется	
на высоте	ОДА, С	см	70, 90	Имеется	
Горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	Не менее 30	отсутствует	Установить в ремонт
<b>пандус наружный</b>					
ширина марша	К	см	Не менее 100	отсутствует	Установить не возможно без

					реконструкции здания
уклон (наклона)	К	%	Не более 8%	отсутствует	
высота одного подъема	К	см	Не более 80	отсутствует	
Разворотные площадки:	К			отсутствует	
Внизу	К	см	Не менее 150 x 150	отсутствует	
промежуточная с поворотом направления движения			Не менее 150 x 150	отсутствует	
поручни у пандуса с двух сторон:				отсутствует	
На высоте	К		70	отсутствует	
На высоте	ОДА	см	90	отсутствует	
горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, ОДА	см	Не менее 30	отсутствует	
Нескользящее покрытие	К, ОДА		наличие	отсутствует	
<b>8.1.2. Тамбур</b>					
габариты: глубина x ширина	К	см	Не менее 220 x 180	130см*165см	
двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)				отсутствует	не возможно по проекту
Ширина проема в свету	К	см	Не менее 90	130см*165см	не возможно по проекту
Высота порога наружного, внутреннего	К	см	Не более 2,5	соответствует соответствует	
<b>8.2. Пути движения</b>					
<b>8.2.1. Коридоры/холлы</b>					
ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	см	Не менее 120	соответствует частично	не возможно по проекту
Разворотные площадки	К	см	Не менее 150 x 150		не возможно по проекту
<b>8.2.2. Лестничные марши (в зону оказания услуги)</b>					
рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	см	60	отсутствует	Установить в ремонт
Контрастная окраска крайних ступеней	С		Наличие	отсутствует	Установить в ремонт
поручни с двух сторон	ОДА, С		Наличие	Имеются	
На высоте	ОДА, С	см	70	Имеются т	
Горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	ОДА, С	см	30	отсутствует	Установить в ремонт
<b>8.2.3. Лифт пассажирский к зоне оказания услуги</b>					
Кабина:				отсутствует	Монтаж не возможен по проекту

габариты: (глубина x ширина)	К	см	Не менее 140 x 110	отсутствует	
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	отсутствует	
Поручни	ОДА		Наличие	отсутствует	
световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С		наличие	отсутствует	
<b>8.3. Зона обслуживания</b>					
8.3.1. Обслуживание через окно/прилавок		Ед.		отсутствует	
высота рабочей поверхности	К	см	80-110	отсутствует	
габариты зоны обслуживания	К	см	Не менее 90 x 150	отсутствует	
<b>8.3.2. Обслуживание в кабинетах</b>					
Ширина проема двери в свету	К, ОДА	см	Не менее 90	отсутствует	
зона для кресла-коляски	К	см	Не менее 150 x 150	отсутствует	
<b>8.3.3. Обслуживание в зале</b>					
Ширина проходов	К	см	Не менее 120	отсутствует	
высота оборудования (стеллаж, прилавок)	К	см	80-110	отсутствует	
8.3.4. Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К, ОДА	Ед.		отсутствует	
Доля мест для колясочников	К	%	Не менее 2	отсутствует	
Ширина прохода к месту для колясочника	К	см	Не менее 120	отсутствует	
доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	шт.	Не менее 1	отсутствует	
<b>8.4. Санитарно-бытовые помещения</b>					
<b>8.4.1. Санузел</b>					
знак доступности помещения	К, ОДА		Наличие	отсутствует	не возможно по проекту
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	отсутствует	
тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	см	30	отсутствует	
<b>8.4.2. Раковина</b>					
зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 130 x 85	отсутствует	не возможно по проекту
Высота раковины	К	см	75-85	отсутствует	

<b>8.4.3. Кабины</b>					
количество кабин	К, ОДА	Ед.	Не менее 1	отсутствует	не возможно по проекту
Ширина дверного проема	К	см	Не менее 90	отсутствует	
габариты (минимальные глубина x ширина)	К	см	Не менее 180 x 165	отсутствует	
опорные поручни	К, ОДА		Наличие	отсутствует	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	К	см	Не менее 80 x 120	отсутствует	
<b>8.5. Средства информации и телекоммуникации</b>					
8.5.1. Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С		Наличие	Имеются	
Надписи	С, Г		Наличие	Имеются	
Размещение на высоте	К, С, Г	см	Не более 160	Имеются	
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	отсутствует	Установить в ремонт
Освещенность	С		Наличие	Имеются	
Указатели, пиктограммы:	С				Установить в ремонт
Размещение на высоте	К, С	см	Не более 200	Отсутствует	
Высота прописных букв	С	см	Не менее 7,5	Отсутствует	
Освещенность	С		Наличие	Имеются	
<b>8.5.2. Тактильные средства информации о предоставлении услуги</b>	С	шт.	Наличие	отсутствует	Установить в ремонт
Высота размещения	С	см	60-110	отсутствует	
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С		Наличие	отсутствует	
на кнопках управления лифта	С		Наличие	отсутствует	
на поручнях лестниц	С		Наличие	отсутствует	
на кабинках санитарно-бытовых помещений			Наличие	отсутствует	
<b>8.5.3. Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)</b>	К	шт.	Наличие	отсутствует	
<b>8.5.4. Световые текстовые табло для вывода оперативной информации</b>	Г, С	шт.	Наличие	отсутствует	
<b>8.5.5. Речевые информаторы и маяки</b>	С	шт.	Наличие	отсутствует	
<b>8.5.6. Иные средства информирования</b>	К, ОДА, С, Г	шт.	Наличие	отсутствует	
<b>8.6. Прилегающая территория объекта</b>					

<b>8.6.1. Вход на территорию</b>	К	см	Не менее 90	не соответствует	
ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, ОДА, С		Наличие	отсутствует	
знак доступности учреждения	К, ОДА, С, Г		Наличие	отсутствует	
<b>8.6.2. Парковка для посетителей</b>			нет	отсутствует	
Расстояние до входа в здание	К, ОДА	м	Не более 50	не соответствует	
доля машино-мест для инвалидов	К, ОДА	%	Не менее 10%, но не менее 1 места	отсутствует	
размер места со специальным знаком	К	см	350 x 500	отсутствует	
<b>8.6.3. Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>				отсутствует	
Ширина полосы движения	К, ОДА	см	Не менее 180	не соответствует	
Указатели направления движения	К, ОДА, Г		Наличие	отсутствует	
высота бордюрного камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью	К, ОДА	см	4	отсутствует	
Дата составления паспорта "10" сентября 2015 г.					
Лицо, производившее заполнение паспорта (руководитель рабочей группы)					
Ст. воспитатель МАДОУ №100 _____ Т.П. Лебедева					
должность      подпись      расшифровка подписи					
Руководитель объекта					
Заведующий МАДОУ №100 _____ А.В. Салосина					
должность      подпись      расшифровка подписи					
9. Заключение о доступности элементов объекта. (Доступный элемент отметить знаком "х").					
		К	ОДА	С	Г
1	Входная группа	Х	У	Х	Х
2	Пути движения	Х	У	Х	У
3	Зона обслуживания	Х	У	У	Х
4	Санитарно-бытовые помещения	Х	Х	Х	У
5	Средства информации и телекоммуникации	У	У	Х	Х
6	Прилегающая территория	Х	У	У	У
10. Фактическая доступность объекта.					
Степень доступности социально значимого объекта		Фактическая доступность для инвалидов			
		К	ОДА	С	Г

Объект полностью доступен				
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация		X	X	X
Объект недоступен, требуется адаптация	X			
Здание доступно для инвалидов - V , недоступно для инвалидов - К , ОДА , С , Г (нужное отметить знаком "x")				

«Утверждаю»

Руководитель территориального, отраслевого  
органа администрации Города Томска  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)

Форма

реестра доступности объектов социальной инфраструктуры, находящихся в  
муниципальной собственности муниципального образования «Город  
Томск», для инвалидов и иных маломобильных групп населения

\_\_\_\_\_ (наименование территориального, отраслевого органа администрации Города Томска)

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение <u>детский сад общеразвивающего вида №100 г. Томска</u>				
(наименование объекта)				
1.1.634057 г. Томск, ул. Говорова, 4, телефон 76-00-42, факс 76-00-42				
(почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)				
1.2.Заключение о доступности элементов объекта. Доступный элемент отметить знаком «х»				
	К	ОДА	С	Г
Входная группа	X	V	X	X
Пути движения	X	V	X	V
Зона обслуживания	X	V	V	X
Санитарно-бытовые помещения	X	X	X	V
Средства информации и телекоммуникации	V	V	X	X
Прилегающая территория	X	V	V	V
2. других объектов нет				